


# キヤノンの実質安全保証体制

2007年3月28日

渡部利範  
キヤノン株式会社  
品質本部 製品安全技術開発部



# 光学・画像技術の製品群

▶ デジタルカメラ



▶ デジタルビデオカメラ



▶ カメラ／交換レンズ／  
双眼鏡



▶ 通信／TV会議／  
ソフトウェア



▶ 複合機／コピー／ファクス



デジタル複合機が、  
ネットワークを手に入れた。



33枚/分  
28枚/分  
22枚/分

ネットワークで、ビジネスを変えるデジタル複合機。  
**Image RUNNER i**  
iR3300i/2800i/2200i

▶ プリンター



▶ スキャナー



▶ 液晶プロジェクター



▶ イメージ・  
デジタルフォトシステム



▶ 半導体機器



▶ 医療機器




▶ 放送・業務用映像機器



## グローバルな生産拠点



## 本社と事業部の役割




製品の安全性は、品質の基本


# Canon Quality

安心・満足 そして 進化

キヤノンは、お客様に安心と満足を感じていただける品質をお客様と共に創造し、お客様と共に持続的な繁栄を目指します




# 法規制の遵守と実質安全性の確保





**実質安全性**: 法律や条例などをベースに実際のお客様の立場を想定して安全性を確保すること。

# 実質安全のコンセプトの確立




## 技術基準 (法規制と実質安全の関係)





## キヤノンの製品安全基準(2) 実質安全、信頼性

### 電気評価基準 CSE72



## 当初は困難だった実質安全活動

	年	内 容
1970年代	71	製品安全課の発足(安全規格取得、EMC測定)
1980年代	85	実質安全活動を開始
1990年代	90	複写機の実質安全支援チームの発足
	92	事務機製品安全技術基準(CSBR)を発行
	93	製品安全技術委員会の発足
	96	製品系列別の社内の安全技術基準の完備 PL文書管理体制の整備完了
	98	バリスタ発火ゼロ委員会、怪我ゼロ委員会の発足
	99	CSBRの電子化完成、Web公開
2000年～	00	実質安全活動のアジア展開の開始
	00	試作レスに対応する評価ツールの開発の開始
	01	PL危機管理体制の構築
	04	電源品質測定と対策技術の確立の完了
	05	延焼防止基準の見直し完了

どのようにして実質安全活動の  
スタートを切ったか？

事例紹介


無発火電解コンデンサの開発

# 目標達成のためには、 ぶれない技術的コンセプトを確立する

目標 : アルミ電解コンデンサの発火が原因  
で製品が延焼しないこと

コンセプト: ショートゼロのアルミ電解コンデンサ  
を開発する


## 本質(発火メカニズム)を単純化する



ショート個所を特定化すれば、解決できる

# 可視化して解決策の本質を掴む

## 巻芯部ショート (5社共通問題)




特許取得(米・欧)  
Pat.No.5,488,488／EP0522294

## 電解紙先巻



試験前




試験後

気化ガス膨張ストレスの吸収・緩和

# 成果を【安全性への企業姿勢】としてPRする

1991年以来、累積使用個数約2億5千万個 – 発火ゼロ達成  
品質技術開発センターで部品認定 競合メーカーも使用している



1995.8.21 日経エレクトロニクス

1991.6.12 電波新聞

アクリス・ザ・ライン用フィルムコンデンサ (Xコン)  
アルミ電解コンデンサ

## 電源用コンデンサの発火対策、 キヤノンが取り組みを公表

普通紙複写機のスイッチング電源に使うコンデンサが、過電圧などのストレスによって絶縁不良を起きた。キヤノンが公表せざるを得ないようになっていた。

電源用コンデンサの発火対策について、キヤノンは「(第三種油使用部)」と題して、以下の通り公表した。

対策箇所	対策内容
① 電解紙	電解紙を厚くする
② 酸化皮膜	酸化皮膜の耐圧を上げる
③ 巻石部	巻石部にストレスが加わらないように、電子部品改修検査

スイッチング電源の1次回路に直結されるケーブルに直結される。電源用コンデンサは、直接さらされる。他の機器のスイッチング回路に接続され、高調波电流、電源電圧変化する。この影響を受けて、コンデンサが絶縁不良を起こす場合によっては短絡し、(図1)。

キヤノンがこの問題には、家庭用の普通紙複写機がきっかけだった。1988年である。発売後に、フィルムコンデンサが発火したことがあった。その調査したところ、スイッチング電源用コンデンサが浮かび上がり、内部で燃えてしまった。それによると、コンデンサが浮かび上がったのは、内部の電解紙が燃えただけで、外部の端子が燃えただけではなかった。それにより、コンデンサが浮かび上がる原因は、その端子が燃えただけだ。

電解紙の燃えただけでは、コンデンサが浮かび上がる原因は、その端子が燃えただけだ。

信頼性  
コンデンサ

## 電解コンデンサの発火メカニズム解明

部品・材料

# 3Dキヤドを駆使した安全性評価の 実用化


1998年頃 基本的な考え方(炎の継続時間と高さ)

2000年 3Dキヤド導入 構想を提案  
社内のインフラ整わず、実現危うし

2003年 全社の試作レス活動開始。一気に  
実用化した。

なぜ発


大損害)が起きる?



発火源とプラスチック(燃料)が同居




# 電子部品の発火に関する保護方策の従来の妥当性確認

試作機による目視チェック



- ・チェック漏れが発生しやすい！
- ・時間がかかる

# 基準化済みの隔離距離をシミュレーションで自動検証


従来：目視による実測検証	効果：チック漏れ無し、短時間
 <p>プラスチック材 ギヤ</p> <p>①自動で全組合せの最短距離を計測 ②NGの組合せを一覧表示</p>  <p>③位置関係、最短経路の表示</p> <p>電気部品 ACコネクタ</p> <p>評価漏れポイント ①対象数が多い⇒評価しきれない。 ②製品分解による位置関係のズレ ③距離測定の精度</p>	<p>3次元モデル / 自動検証</p>  <p>必要情報</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・電気部品</li><li>・難燃性（HB材）</li><li>・隔離距離</li></ul> 

# 実質安全体制のグローバル展開

## 事例紹介

世界の過電圧・サージに対する  
IT機器の安全性・信頼性の活動

## 電力品質に起因する障害



安全性・信頼性の確保



測定チーム結成  
設計責任者・品質保証担当 同行

オーストリア 測定チーム  
2003年1月20日～1月22日



各国の販売会社にも協力  
キヤノン メキシコ 測定法説明会  
2003年8月28日




現地ディーラーにも協力  
インド チェンナイ コピー会社  
2003年7月24日～7月25日



中国 重慶 アパート寝室  
2000年9月13日～11月29日



アメリカ マンハッタンオフィス  
2003年8月19日～8月20日




メキシコ 建設会社  
2003年8月28日～8月29日

# 安全規制や業界基準で防げない発火事故に対する 電子部品の協同開発：発火ゼロ達成

## 無発火アルミ電解コンデンサ

1993年実用化

キヤノンで発火機構解明・開発



内部ショート発生  
発火有り




内部ショート無し  
発火無し

## 難燃バリスタ

2000年実用化

世界の電圧実測、仕様確定



外装樹脂が発火  
火炎高さ10cm以上



樹脂発火を低減  
火炎高さ1/10を達成

# グローバル波形データベース

## 18カ国 76箇所測定結果

Microsoft Internet Explorer  
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) タール(T) ヘルプ(H)  
アドレス(D) : www00file034品質本部プロジェクトWS1107安全技術開発室V60-業務VA03-技術テーマ電源品質波形データベースV波形データベース2004.8.23\toppage.htm  
Top

マイ... マイ... マイ... マイ...

波形まとめ  
リストから検索  
探しサージ  
高次高調波歪  
過電圧  
《第三次高調波》  
里発サーボ  
雷サージ  
電圧変動  
停電  
地図から検索  
世界地図  
中国  
欧州  
東南アジア  
アメリカ  
日本  
ソフトダウンロード  
波形シミュレーション  
① ② ③ ④  
操作説明書


グローバル電源測定 波形データ  
2000.5~2004.5現在

調査したい地域  
をクリック

測定地域をクリック

スタート | プレゼン | Welcome | 2004.品質 | フォルダ | Welcome | 品質表示 | 波形データ | www00fil... | イントラネット | 1253


# グローバル電源情報収集・対策体制の確立



6販社はシミュレーション可能な測定器を計18台購入済み／購入決定

実質安全保証活動の基本は  
全社のチームワーク活動

## 数テーマが同時進行・達成後解散、また新しいテーマ設定



## 民生機器WG

事務局: 製品安全技術開発部

- ・個別テーマ検討WGの検討結果の審議および決定
- ・個別テーマ検討WGの活動成果を事業活動に反映させる為のバックアップ(権威付け)
- ・事業横断的な製品安全に関わる問題への対応策または方針の決定

技術基準検討WG

電源品質障害対策WG

2次回路安全検討WG


怪我ゼロWG

導電締結ねじ検討WG


G委員会

# 世の中・自社内の要望にマッチしたテーマの解決

本社部門、事業部等とチームワークで成果を出す




# PLリスクを体系化しておく




# これからのキヤノンの 実質安全保証体制


# 産業機器の国際規格のグローバル化、内製化、グループ企業の集結 → 実質安全活動の産業機器へ更なる展開



# 目的を明確にして2つのWGに分けて活動



製品安全に関しては、1980年代にスタート、1993年からグローバル展開  
機械安全・工場安全に関しては、全社的に推進を決意(2006年10月より)



おわり